

(4) トラック荷台昇降時の『昇降設備』使用状況

近年、労働災害が増加傾向にあり、中でも「墜落・転落」災害は全体の38.1%、そのうち、トラックに起因するものが83%と多くを占めることから、従来からの対策に加え、更なる安全対策について、会員事業者の皆さま方からのご協力を頂きながら、各種対策を講じていく必要があることから本調査を実施いたしました。集計結果は以下の通り。

Q2. 最大積載量5t以上のトラック荷台への昇降について「昇降設備」の使用が義務付けられている事を知っていますか？				
知っている(聞いたことがある)	322	77.8%	244	78.7%
知らない(聞いたことがない)	92	22.2%	66	21.3%
【無回答】	0	0.0%	0	0.0%
(計)	414	100.0%	310	100.0%
Q3. トラック荷台への昇降について「昇降設備」を使用していますか？				
使用している(Q4へ)	280	67.6%	210	67.7%
使用していない(Q5へ)	132	31.9%	98	31.6%
【無回答】	2	0.5%	2	0.6%
(計)	414	100.0%	310	100.0%
Q4. 使用している「昇降設備」の種類をご回答下さい。(複数回答可) ※Q3で「使用している」と回答した事業者のみ				
はしご	132	30.3%	112	33.9%
三脚	76	17.5%	59	17.9%
ステップ・踏み台	172	39.5%	124	37.6%
プラットフォーム(移動式プラットフォーム含む)	41	9.4%	25	7.6%
その他	14	3.2%	10	3.0%
(計)	435	100.0%	330	100.0%
Q5. 「昇降設備」を使用していない理由をご回答下さい。(複数回答可)				
使用する必要性を感じていない、現状使用しなくても問題ない	69	44.2%	51	44.7%
使用する「昇降設備」を準備出来ない(トラックへの積載等)	28	17.9%	21	18.4%
法令による使用の義務を知らない	23	14.7%	18	15.8%
その他	36	23.1%	24	21.1%
(計)	156	100.0%	114	100.0%
Q6. 他社等の「昇降設備」の導入事例があれば参考にしてみたいと考えますか？				
参考にしたい	273	65.9%	210	67.7%
参考にしない	87	21.0%	57	18.4%
【無回答】	54	13.0%	43	13.9%
(計)	414	100.0%	310	100.0%

上記調査の結果をもとに、各支部で行われている日常点検講習会において「墜落・転落」による労働災害防止に関する事項についても事故防止と合わせて周知を行っております。また今後も各種講習会等において周知を図っていくこととしております。